



香川県広域水道企業団
Kagawa Water Supply Authority

令和8年7月24日（金）16時30分時点
香川県広域水道企業団

西讃ブロック統括センター

総務課 担当者：芳地、太西

電話番号：0875-25-5212

工務課 担当者：西宇

電話番号：0875-25-5241

三豊市仁尾町における水道水の断水の発生について（報告）

1 事故の概要

7月24日（金）午前8時頃に、三豊市仁尾町で水圧低下と断水が発生しました。

発生箇所は、「低区配水池」の配水エリアとなっており、発生原因は、本配水池の配水量の異常を感知したため、緊急遮断弁（別紙1 参照）が閉じたことにあります。

住民には、企業団のホームページ、三豊市防災無線にて周知しており、10時30分より三豊市仁尾支所に給水車2台を配備し、応急給水活動をしております。

12時現在における、住民からの問合せ件数は約300件、給水車における給水対応は約130名となっています。

現時点で、漏水箇所の特定には至っていないことから、低区配水池の流量計の故障が原因と推察しています。

現在、緊急遮断弁を手動で開くことにより、断水は回避されていますが、濁りの状況を見つづつ応急給水活動は継続中としています。

2 発生日時

令和8年7月24日（金）午前8時頃

3 発生場所


三豊市仁尾町


4 原因

低区配水池の流量計の故障（推察）

5 低区配水池エリア（別紙2 参照）

配水エリアの全体戸数は、約2,300戸ですが、今回、断水等の問合せ件数から想定するに、断水戸数は一部エリアに限定されたものと推測しています。





※この地図は、国土地理院の地理院地図(電子国土Web)を使用して作成した地図を一部加工したものである。